

# 危险化学品重大危险源信息填报说明

## 第一部分 生产企业重大危险源信息填报

### 一、重大危险源基本信息填报

#### (一) 用户登录

打开谷歌浏览器，登录危险化学品登记信息管理系统（地址：<http://218.58.78.123/report/>），生产企业进入“生产进口企业登记”模块入口，经营、使用企业填报需进入“经营使用企业登记”模块入口。

已办理过危化品登记的企业通过输入用户名、密码、验证码进入系统。忘记密码的请联系当地省级危险化学品登记办公室进行重置。未办理过危化品登记的企业需要进行新用户注册，注册时填写的企业名称必须与营业执照中的一致。



## （二）重大危险源基本信息填写和核实

1. 选择“登记信息”下的“重大危险源”，右侧展示企业已登记的重大危险源列表。核实列表中重大危险源基本情况是否准确，尤其是重大危险源名称和级别是否与重大危险源



备案表一致。

重大危险源信息				
危险源名称: <input type="text"/> 审核状态: --请选择审核状态-- 注销: <input type="checkbox"/> <input type="button" value="查询"/>				
序号	危险源名称	危险源编号	危险源级别	
1	燃料油罐区	640110068005	4	
2	离子膜氯碱生产装置	640110068002	1	
3	合成氨装置	640110068004	1	
4	原油罐区	640110068003	1	
5	液氨储存仓库	640110068001	3	

<< 上一页 下一页 >> 第1页 共1页 每页15条

2. 如需补充重大危险源，点击右上角“新建”按钮，填写要补充的重大危险源。填写的重大危险源名称必须与重大危险源备案表中的名称一致。

<div style="float: right; border: 1px solid red; padding: 2px;">  </div>			
登记系统企业监测点标注和视频点标注操作说明			
报	审核状态	审核流程	操作
	未审核	查看	编辑   删除   查看

3. 如需删除重大危险源，点击该重大危险源右侧的“删除”。一般来说，已经接入监测预警系统的重大危险源不允许进行删除。如企业重大危险源发生变更，可以对重大危险源进行修改。

审核流程	操作
查看	编辑   <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">删除</span>   查看
查看	编辑   删除   查看

(三) 重大危险源分类及涉及危险化工工艺等信息补充完善

1. 选择要修改的重大危险源，点击“编辑”按钮进行修改。

登记系统企业监测点标注和视频点标注操作说明			
上报	审核状态	审核流程	操作
	未审核	查看	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">编辑</span>   删除   查看
	通过	查看	编辑   删除   查看

2. 在重大危险源详细信息页面完善“危险源分类”，选择该重大危险源属于罐区、装置或库区。如重大危险源涉及生产装置，选择“是否涉及 18 种危险化工工艺”，填写“所属 18 种危险化工工艺”等信息。

(保存) 删除

重大危险源与周边重点防护目标最近距离情况(米)\*  厂区边界外500米范围内人数估算值\*

近三年内危险化学品事故情况:

经纬度\* 纬度:  经度:  查看地图

危险源分类\* 装置

是否涉及18种危险工艺\* 请选择

所属18种危险工艺: 请选择。  
 1. 数据来源: 本系统登记的重点危险化工工艺信息  
 2. 如没有相应选择项, 请先在重点危险化工工艺信息模块完善信息

职工人数\*  占地面积(平方米)\*

重大危险源涉及的化学品信息 [查看示例](#)

3. “所属 18 种危险化工工艺” 根据企业登记的危险化工工艺进行选择。如企业未登记, 需通过“登记信息”下的“危险化工工艺”进行登记。

NRCC 危险化学品登记系统

测试企业Test52123

用户通过审批-待上报数据

用户手册

用户申请

用户申请

登记信息

企业信息

化学品信息

重大危险源信息

重点危险化工工艺信息

其它装置区、罐区、库区

重点危险化工工艺信息

化工工艺名称:  审核状态: --请选择审核状态-- 查询

序号	化工工艺名称	装置
1	电解工艺 (氯碱)	3
2	光气及光气化工艺	

4. 补充重大危险源其他信息, 如 R 值、职工人数、占地面积、涉及的危险化学品等。

职工人数\*  占地面积(平方米)\*

重大危险源涉及的化学品信息 [查看示例](#)

选择企业已登记的化学品

保存待上报

## 二、其他信息补充完善

选择“登记信息”项下的“企业信息”，补充相关信息并

保存，如统一社会信用代码、安全生产许可证编号、厂区边界地图、厂区平面布置图、危险化学品重大危险源备案登记表(或评价报告)等。

统一社会信用代码(三证合一)*	<input type="text"/>	取得安全生产许可证*	否
安全生产许可证编号	(吉)WH安许证字[2017]YBY00001	许可证开始/结束日期	2019-07-16 - 2022-08-15
许可范围	<input type="text"/>		
工商营业执照注册号	370200200388110	工商营业执照生产范围	氨气、氢氧化钠
法定代表人	王某	经济类型*	其他
组织机构代码	79409f58-W	生产场所地址(多地址用逗号隔开)*	某地甲;某地乙
企业负责人*	王某一	企业负责人联系电话*	13900000000
企业分管安全负责人*	王某二	企业分管安全负责人联系电话*	13800000000
企业网址	http://www.nccc.com.cn	邮政编码	266071
行业分类及行业代码*	制造业 化学原料和化学制品制造业 基础化学原料制造 无机碱制造 C2612	经纬度*	纬度: 38.470314 经度: 106.28572 查看地图
销售收入(万元)*	12	职工人数*	11
企业规模	微型企业	厂区面积(平方米)*	50
厂区边界地图*	点击绘制边界 已绘制	【厂区边界绘制操作说明】	厂区平面布置图: 选择文件 未选择任何文件 上传
是否在工业园区	是	园区名称:	III
危险化学品重大危险源备案登记表(或评价报告)	选择文件 未选择任何文件 选择文件, 点击企业信息保存按钮		

### 三、企业重大危险源核实工作完成确认

完成企业重大危险源核实工作，选择“登记信息”项下的“企业信息”，选中“完成2020年企业重大危险源核实工作”勾选框，表示企业完成重大危险源信息核实工作。

危险化学品库房或仓储场所建筑面积(平方米)*	<input type="text" value="80"/>
厂区边界外1000米范围内的单位或设施情况	<input checked="" type="checkbox"/> 医院 800 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 工厂 <input type="checkbox"/> 林区 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 200 <input type="checkbox"/> 矿山 <input type="checkbox"/> 高速公路 <input type="checkbox"/> 河流 <input type="checkbox"/> 其他
电子档案	<input type="text" value="文件名称"/> <input type="button" value="点击此处上传文件..."/>
2020年完成企业重大危险源核实工作(企业核实):	<input checked="" type="checkbox"/>
工商营业执照扫描件:	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件
应急咨询服务委托书扫描件:	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件

## 第二部分 经营、使用企业重大危险源信息填报

### 一、重大危险源基本信息填报

#### (一) 用户登录

打开谷歌浏览器，登录危险化学品登记信息管理系统（地址：<http://218.58.78.123/report/>），生产企业进入“生产进口企业登记”模块入口，经营、使用企业填报需进入“经营使用企业登记”模块入口。



已办理过危化品登记的企业通过输入用户名、密码、验证码进入系统。忘记密码的请联系当地省级危险化学品登记办公室进行重置。未办理过危化品登记的企业需要进行新用户注册，注册时填写的企业名称必须与营业执照中的一致。

#### (二) 重大危险源基本信息填写和核实

1. 选择“登记信息”下的“重大危险源”，右侧展示企业已登记的重大危险源列表。核实列表中重大危险源基本情况是否准确，尤其是重大危险源名称和级别是否与重大危险源

备案表一致。



2. 如需补充重大危险源，点击右上角“新建”按钮，填写要补充的重大危险源。填写的重大危险源名称必须与重大危险源备案表中的名称一致。



3. 如需删除重大危险源，点击该重大危险源右侧的“删除”。一般来说，已经接入监测预警系统的重大危险源不允许进行删除。如企业重大危险源发生变更，可以对重大危险源进行修改。





### (三) 重大危险源分类及涉及危险化工工艺等信息补充完善

1. 选择要修改的重大危险源，点击“编辑”按钮进行修改。



2. 在重大危险源详细信息页面完善“危险源分类”，选择该重大危险源属于罐区、装置或库区。如重大危险源涉及生产装置，选择“是否涉及 18 种危险化工工艺”，填写“所属 18 种危险化工工艺”等信息。

编辑重大危险源

基本信息

企业名称 青岛测试企业 危险源分类 装置

是否涉及18种危险化工工艺 请选择

所属18种危险化工工艺 请选择

1、数据来源，本系统登记的重点危险化工工艺信息  
2、如没有相应选择项，请先在重点危险化工工艺信息模块完善信息

危险源编码 370270007003 危险源名称 石脑油储存区

3. “所属 18 种危险化工工艺”根据企业登记的危险化工工艺进行选择。如企业未登记，需通过“登记信息”下的“危险化工工艺”进行登记。





4. 补充重大危险源其他信息，如 R 值、职工人数、占地面积、涉及的危险化学品等。

危险源级别 *	四级	R值 *	9
职工人数(仅针对该重大危险源) *	14	占地面积(平方米)(仅针对该重大危险源) *	15
单元内主要装置、设施及其存储(生产)规模	石脑油10吨	重大危险源与周边重点防护目标最近距离情况(米)	1.0

## 二、其他信息补充完善

选择“登记信息”项下的“企业信息”，补充相关信息并保存，如统一社会信用代码、安全生产许可证编号、厂区边界地图、厂区平面布置图、危险化学品重大危险源备案登记表(或评价报告)等。

厂区边界地图	绘制边界 已绘制 绘制说明 (*请在谷歌浏览器下操作)	企业厂区平面布置图	上传 下载
统一社会信用代码		危险化学品重大危险源备案登记表	上传 下载
安全评价报告	上传 下载	2020年完成企业重大危险源核实工作(企业完成填报确认后勾选)	

## 三、企业重大危险源核实工作完成确认

完成企业重大危险源核实工作，选择“登记信息”项下的“企业信息”，选中“完成 2020 年企业重大危险源核实工作”

勾选框，表示企业完成重大危险源信息核实工作。

企业厂区平面布置图	<input type="text"/>	上传	下载
危险化学品重大危险源备案登记表	<input type="text"/>	上传	下载
2020年完成企业重大危险源核实工作(企业完成填报确认后勾选)	<input checked="" type="checkbox"/>		